

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2023年第6期（总第973期）

物理科学与技术学院党政办公室

2023年12月19日

2023年12月18日物理科学与技术学院 实验室安全检查情况通报

2023年12月18日，物理科学与技术学院实验室安全工作组对学院所辖理工楼（凌云楼）、齐云楼和格致楼的实验室进行了安全检查，现将主要问题和长期保持干净整洁的实验室进行表彰，现将具体情况做如下通报。

请各位实验室主要负责人对照不足，督促相关人员进行整改并于2023年12月31日前完成整改。检查中发现主要问题包括：

- （1）走廊堆积大量仪器设备包装箱，影响逃生。
- （2）废液、废瓶和垃圾存储较多，没有及时处理。
- （3）插线板使用不规范：乱拉乱放。
- （4）地面、桌面、水池柜台面脏乱。

(5) 网线跨越逃生通道（桌面到桌面）等。

具体情况详见下列图片：

理工楼 112 房间：插线板使用不规范



理工楼 115 房间：

(1) 房间放置过多的化学药品试剂--无水乙醇



(2) 垃圾需及时处理。



理工楼 1322: 插线板使用不规范



理工楼 1411：垃圾需及时处理；废弃样品需处理




格致楼 1008

① 大量样品摆放桌面，导致桌面脏乱。



② 天平内样品碎屑渣滓较多，应及时清理干净。



③ 水池柜防止大量用盐酸浸泡待清洁的烧杯，盛放酸液的烧杯应妥善放置（如放入通风柜中），且没有任何警示标识，极易伤害他人。



格致楼 2023：易制毒拼柜双锁全开，且实验室内无人。



格致楼 4004:

①粗大的排气管随意安放、极不规范。



②网线横跨消防通道（桌面高度）阻挡逃生通道。




③地面、桌面脏乱，长久没有打扫、桌面堆放未吃完的食品。



予以表彰的实验室：长期保持地面、桌面和水池柜干净整洁，
以下为现场照片：

①格致楼 2045 实验室



格致楼 1018 实验室：



格致楼 1023 实验室：



格致楼 1027 实验室：



格致楼 1022 实验室：




理工楼 1417





齐云楼 0116



还有理工楼 1401 实验室（没有图片）常年保持干净整洁。

物理科学与技术学院实验室安全工作组

2023 年 12 月 19 日