

兰州大学物理科学与技术学院

工作简报

2024年第2期（总第975期）

物理科学与技术学院党政办公室

2024年4月2日

物理科学与技术学院实验室 关于2024年3月25日实验室安全自查情况通报

物理科学与技术学院安全工作组于2024年3月25日对理工楼、格致楼和齐云楼归属我院的实验室进行了安全检查，检查中发现了普遍问题：

- （1）配电柜门前堆放杂物；
- （2）废液、废瓶和垃圾存储较多，没有及时处理，实验室卫生较差；
- （3）插线板使用不规范：乱扔乱放；
- （4）1200℃高温炉无人值守

下面就具体房间的具体问题通报如下，望相关实验室负责人督促整改：

一、理工楼112房间：把用气瓶柜门堵死



二、理工楼 118 房间：插线板放在地上



三、理工楼 114：仪表满地杂乱堆放




四、理工楼 117：配电柜门前堆放杂物，配电柜顶放电线




五、理工楼 123: 电闸放在地上



六、理工楼 1427：配电柜门前堆放杂物、卫生杂乱





七、理工楼 1421：插线板放在地上、卫生杂乱





八、理工楼 1420：配电柜门前堆放杂物、桌面卫生杂乱





九、理工楼 1418：高温炉 1200℃ 运行无人值守、插线板放在地上、烘箱与高温炉未隔开放置、废液桶已满未及时处理







十、1419: 吹风机用完未拔下插头



十一、理工楼 1411：化学废药品堆放未及时处理、配电柜顶堆放化学药品已造成腐蚀






十二、理工楼 1401：插板扔地上、电线跨过横梁、实验台杂乱





十三、理工楼 1302：配电柜门被堵死



十四、理工楼 1322：纸箱堆放、配电柜顶有搭线、配电柜门前堆放杂物、插座未固定、实验台杂乱








十五、格致楼 1033：水池柜台面和桌面脏乱



十六、格致楼 1039 内间：桌面堆放杂物、空纸箱堆积过多



十七、格致楼 1010-1012：2 个垃圾桶乱放且均满溢未处理



十八、格致楼 2023：多个垃圾桶满溢、化学药品成麻袋随意放地面、桌面脏乱差、个人用品堆积过多、化学药品太多（建议处理掉一批过期试剂），具有较大安全隐患

